

VSH Multi Super knel



Montage:



1. De buis met een snijmes of buizensnijder welke geschikt is voor kunststof buis recht afsnijden (niet zagen). Bij het afsnijden van de beschermbuis de binnenbuis niet beschadigen.



2. Wartelmoer en knelring over de buis schuiven.



3. Buisseinde kalibreren met een geschikte kalibreerdoorn van VSH.
 - Verwijder eventuele onregelmatigheden van fitting en buis.
 - Controleer of de binnenkant van de buis is voorzien van een schuine kant.



4. Insert (voorzien van O-ring aan buissteekzijde en kunststof ring) in de buis steken.



5. De buis met insert tot de aanslag in de fitting drukken.



6. De verbinding handvast aandraaien.



- 7a. Wartelmoeren met correct gereedschap 1 volle omwenteling natrekken.
- 7b. Sets 25 en 26 1¼ slag natrekken.



VSH Fittings B.V.
Oude Amerfoortseweg 99
1212 AA Hilversum

T +31 (0)35 68 84 330
informatie@vsh.nl
www.vsh.nl

Postbus 498
1200 AL Hilversum
Nederland

VSH Multi Super knel

Afmeting	14	16	20	25	26		
Fittinghuis	15	15	22	22	28	22	28
Omwenteling	1	1	1	1¼	1	1¼	1

Let op: montage van knelfittingen dient uitsluitend met een passende steeksleutel, open ringsleutel of een goed afgestelde verstelbare moersleutel (Engelse sleutel) te geschieden.

Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid en garantie.

Voor toepassingsgebieden, geschikte buismaterialen en garatievoorwaarden zie het VSH Super knel technisch handboek dat beschikbaar is op www.vsh.nl.

5004021_2014-1.0-NL

